

建設局景觀及植栽委員會
113 年度第 33 次專案審查會議紀錄

- 壹、時間：113 年 7 月 30 日（星期二） 上午 9 時
貳、地點：臺灣大道市政大樓文心樓 5 樓建 1 會議室
參、主持人：許主任秘書 紀錄：馬業務助理
肆、出席單位及人員：詳後附簽到簿
伍、報告案：

一、養護工程處北北屯工程隊提送「磐興建設開發股份有限公司申請「北屯區仁平段 132 地號土地前人行道自費移(換、新)植行道樹共 18 株」一案，提請討論。

(一) 委員意見（詳會議發言紀錄）

(二) 決議事項：

1. 同意以袋苗換植樟樹，並新植 6 株 6-8 公分羊蹄甲於定植地點。
2. 請依委員意見修正並補充相關資料後，授權業務單位（公園景觀管理科）審視資料無誤後通過。
3. 請於完工 1 個月後報請養護工程處公園景觀維護科更新友善樹木空間資訊管理系統資訊。

二、養護工程處屯區工程隊第二次提送「臺中市大里區日新社區公園樹木移除計畫」一案，提請討論。

(一) 委員意見（詳會議發言紀錄）

(二) 決議事項：

1. 同意移除 20 株黑板樹，並補植樹種請改以 6 公分台灣光臘樹(可搭配櫟木)。
2. 請依委員意見修正並補充相關資料後，授權業務單位（公園景觀管理科）審視資料無誤後通過。
3. 請於完工 1 個月後報請養護工程處公園景觀維護科更新友善樹木空間資訊管理系統資訊。

三、養護工程處市六區工程隊提送「文心南九路(向心南路-永平路)喬木移除計畫」一案，提請討論。

(一) 委員意見 (詳會議發言紀錄)

(二) 決議事項：

1. 同意現地補植櫟木，下方配置灌木(1 個植穴約 20-30 株)。
2. 請依委員意見修正並補充相關資料後，授權業務單位 (公園景觀管理科) 審視資料無誤後通過。
3. 請於完工 1 個月後報請養護工程處公園景觀維護科更新友善樹木空間資訊管理系統資訊。

四、新建工程處土木工程科提送「烏日區成功西路(中 75-1)道路拓寬第一階段-植栽移植(除)計畫」一案，提請討論。

(一) 委員意見 (詳會議發言紀錄)

(二) 決議事項：

1. 因現場小火蟻問題同意移除並進行補植 20 株 6-8 公分喬木，地點由土木工程科協助確認。
2. 請依委員意見修正並補充相關資料後，授權業務單位 (公園景觀管理科) 審視資料無誤後通過。
3. 請於完工 1 個月後報請養護工程處公園景觀維護科更新友善樹木空間資訊管理系統資訊。

陸、臨時動議：

柒、散會：上午 11 時。

報告案 02	養護工程處屯區工程隊第二次提送「臺中市大里區日新社區公園樹木移除計畫」一案，提請討論。
02	廖委員：
	1. 依健檢老師健檢說明部分黑板樹有蟻害，建議黑板樹移除前要進行蟻害防治，避免日後補植新植栽受感染。 2. 請檢附公園平面圖說明既有植栽位置及周邊設施。 3. 請補充補植桂花為多幹分枝或單幹，除會影響整體美觀，也避免造成日後驗收困擾。 4. 計畫書 P9 第二項根球直徑應大於樹木幹基部 4~6 倍，非米徑的 4~6 倍，請修正。 5. 從樹木改善位置數量示意圖看起來，周邊均是喬木，植栽要做移除時，需要用到大型機具，是否要做路線規劃及交維，以避免破壞到設施及人員的安全。 6. 計畫書 P9 景觀樹木修剪證照已過期，請提供有效期內證照。 7. 請務必提醒施工廠商移除時勿於現場做裁切。。
	何委員：
	1. 請補充公園平面圖，以檢視選擇補植烏心石是否合宜。 2. 烏心石現非適合移植時期，若以斷根苗，植栽存活率不高，建議以袋苗。 3. 若確定本案補植喬木為烏心石，計畫書內請一併修正(如計畫書 P11)。
	陳委員：
	1. 蟻害問題基本上巢穴皆於土下，移除區域至少需進行 1-2 立方米換土、回填，故經費部分也應重新評估。 2. 考量新聞輿情及天氣問題，建議移除時間點改於入秋，天氣較涼爽時進行一次處理，請再斟酌。 3. 樹種選擇烏心石原因為何，建議可選擇台灣原生種且有遮蔭效果之光臘樹或檫木，間距 6-7 米。 4. 灌木選擇桂花建議可選擇 30-40 公分四季桂花，以 2-3 排方式。

報告案 02	養護工程處屯區工程隊第二次提送「臺中市大里區日新社區公園樹木移除計畫」一案，提請討論。
	許主任秘書：
	-
決議	1. 同意移除 20 株黑板樹，並補植樹種請改以 6 公分台灣光臘樹(可搭配欖木)。 2. 請依委員意見修正並補充相關資料後，授權業務單位（公園景觀管理科）審視資料無誤後通過。 3. 請於完工 1 個月後報請養護工程處公園景觀維護科更新友善樹木空間資訊管理系統資訊。