

「臺中大肚-彰化和美跨河橋梁新建工程」

施工階段生態檢核現場勘查紀錄

壹、勘查時間：112年11月23日(星期四)下午3點0分

貳、勘查地點：本工程橋墩P13處

參、主持人：義力公司-陳技師耀榮

紀錄：賴宥閔助理技師

伍、出席人員：如現場勘查簽到表

陸、出席人員意見彙整如下：

一、生態團體智聯公司表示，原設置於工區圍堰區域(P13-P15)因工法調整，已無圍堰，故建議修正自主檢查表內容以符合現況。

二、生態團體智聯公司表示，因進入冬天，石虎屬夜行性動物，故建議工程收工時間由晚上7點提前至6點，以避免影響石虎作息。

柒、結論：

一、經共同檢討及決議，原設置於工區圍堰區域(P13-P15)因工法調整，已無圍堰，故請調整自主檢查表內容，以符現況。

二、為因應入冬提早收工時間，請義力近期於晚上6點至現場宣導分包廠商收工，以減輕對石虎影響。

捌、散會：下午4時30分。

施工階段生態檢核現場勘查照片代表性照片表

工程名稱：臺中大肚-彰化和美跨河橋梁新建工程

工程單位：義力營造股份有限公司

勘查日期：112 年 11 月 23 日

	<p>照片說明：</p> <p>本工程橋墩P13。</p>
	<p>照片說明：</p> <p>本工程橋墩P13。</p>

「臺中大肚-彰化和美跨河橋梁新建工程」

施工階段生態檢核現場勘查簽到表

一、勘查時間：112 年 11 月 23 日(星期四)下午 3 點 0 分

二、勘查地點：全工區 (P13)

三、主持人：

四、出席單位及人員：

紀錄：賴育閔

機關/單位	職稱	簽名	備註
臺中市政府建設局		陳映璇	
		張銘祐	
翕盛工程顧問有限公司		顏宏宇	
		張心合	
		江軒翊	
義力營造股份有限公司	技師	陳耀榮	
	助理技師	賴育閔	
		李富財	
	安檢人員	陳新宏	
智聯工程科技顧問有限公司	水保技師	李信典	
		陳湘平	