

臺中市養護工程處—公共設施維護統計月報表(113年5月)																																					
單 位薰衣	道路坑洞 修補(處)	人手孔蓋下 地	路面修復資訊來源		路面緊急修 復完成時間	路面方 正切割 修復	路面修復數量(8-15M道路)		採孔蓋減量施工方式		平整度檢驗														特殊情況維護案件												
		下地數(座)	民眾通 報 (件)- 北北屯 提報	自行巡查 (件)	4小時以內 修復(處)	方正切 割總計 (處)	長度	面積	工程標案 (件數)	新鋪道路總 長(公里)	已納入 契約 (件數)	驗收合 格(件 數)													人行道坑 洞修補 (預計)	人行道坑 洞修補 (完成)	行道樹 新植 (株)	行道樹修 剪 (株)	災修 行道樹修 剪(株)	路燈新設 (盞)	路燈修復 (盞)	公園樹木 修剪(株)	災修 公園樹木 修剪(株)	公園或園 道照明新 設(盞)	公園或園 道照明修 復(盞)	A 路樹 倒塌	B 路樹 移植
市六區工程隊	609	19		609	609	5	661.5	6,788.88	2	0.4	1	1	8	8	-	213	1,800	-	-	-	-	-	10	2	3	-	-	-	-	-	-	-					
北北屯工程隊	16	10	53	211	196	11	544.91	3,878.04	1	0.166	-	-	-	11	57	425	136	-	-	-	-	-	44	6	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
山線工程隊	1,634	26	-	1,634	1,633	1	2,981	29,220.76	1	0.688	-	-	8	8		91	1,486	-	-	-	-	1	20	18	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
海線工程隊	565	-	32	533	533	5	2,607.70	10,636.10	-	-	-	-	1	1	48	211	270	-	-	54	-	-	21	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-		
屯區工程隊	1,712	77	57	1,655	1,704	3	989	9,084	-	-	1	1	-	-	-	753	1,063	-	-	103	-	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
公園景觀維護科	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,509	895	126	31	2	-	-	-	-	-	4	176	7	2				
路燈養護科	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	3,289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243	-	-	-	-			
總計	4,536	132	142	4,642	4,675	25	7,784.11	59,607.97	4	1	2	2	17	28	105	1,693	4,755	54	3,289	2,666	895	134	129	30	93	-	-	-	-	247	177	8	5	-			

統計時間：當月

一、各工程隊、公園景觀維護科及路燈養護科填報項目均含轄內區公所施作數量項目。

二、特殊情況維護案件：例如 A:路樹倒塌,B:路樹移植,C:協助因人手孔蓋產生噪音之處理(轉孔蓋權責單位處理),D:協助因管線單位施工導致道路下陷之處理(通知施工單位處理),E:協助因氣爆發生時之處理,F:協助因自來水管破裂時之處理,G:廣告、招牌張貼(立)於路燈桿之處理,H:公園遊憩設施修繕,I:公園廁所維護,J:公園運動設施修繕,K:其他(敘述情況)。