

臺中市養護工程處—公共設施維護統計月報表(114年6月)

單 位	道路坑洞 修補(處)	人手孔蓋下 地	路面修復資訊來源		路面緊急修 復完成時間	路面方 正切割 修復	路面修復數量(8~15M道路)		採孔蓋減量施工方式		平整度檢驗						災修 行道樹修 剪(株)			災修 公園樹木 修剪(株)				特殊情況維護案件															
		下地數(座)	民眾通 報 (件)- 北北屯 提報	自行巡查 (件)	4小時以內 修復(處)	方正切 割總計 (處)	長 度	面 積	工程標案 (件數)	新鋪道路總 長(公里)	已納入 契 約 (件數)	驗收合 格(件 數)												人行道坑 洞修補 (預計)	人行道坑 洞修補 (完成)	行道樹 新植 (株)	行道樹修 剪 (株)	A 路樹 倒塌	B 路樹 移植	C 協助 因人手 孔蓋音 生噪音 之處理	D 協助 因管線 單位施 工導致 道路下 陷之處 理	E 協助 因氣爆 發生時 之處理	F 協助 因自來 水管破 裂時之 處理	G廣 告、招 牌張貼 (立)於 路燈桿 之處理	H 公園 遊憩設 施修繕	I 公園 廁所維 護	J 公園 運動設 施修繕	K 其他 (敘述 情況)	
市六區工程隊	653	0	119	653	650	5	1,681	20,018.31	5	0.940	1	1	10	10	0	235	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北北屯工程隊	19	4	68	195	181	0	875	7,792.00	0	0	0	0	5	0	35	462	773			0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
山線工程隊	1,004	39	72	1,004	1,001	3	2,203.9	25,623.53	8	1.73	0	0	1	1	0	427	0			5	0	7	10	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
海線工程隊	404	16	48	356	356	13	2,888	23,844.26	1	1	0	0	0	0	0	336	0			58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	4	0	0	0	0	0	0	
屯區工程隊	1,068	94	90	978	1,068	5	1,640	18,610.00	0	0	1	1	0	0	0	641	0			66	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公園景觀維護科																			2,060	0	2	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
路燈養護科																		166	5,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總計	3,148	153	397	3,186	3,256	26	9,288.2	95,888.10	14	3.363	2	2	16	11	35	2,101	773	166	5,426	2,189	0	12	154	2	23	0	0	0	0	0	0	34	4	0	0	0	0	0	

統計時間：當月

一、各工程隊、公園景觀維護科及路燈養護科填報項目均含轄內區公所施作數量項目。

二、特殊情況維護案件：例如 A:路樹倒塌,B:路樹移植,C:協助因人手孔蓋產生噪音之處理(轉孔蓋權責單位處理),D:協助因管線單位施工導致道路下陷之處理(通知施工單位處理),E:協助因氣爆發生時之處理,F:協助因自來水管破裂時之處理,G:廣告、招牌張貼(立)於路燈桿之處理,H:公園遊憩設施修繕,I:公園廁所維護,J:公園運動設施修繕,K:其他(敘述情況)。