

臺中市養護工程處—公共設施維護統計月報表(114年11月)

單位	(A)道路坑洞修補(處) A=B+C A=D+E	路面修復資訊來源		路面緊急修復完成時間	路面方正切割修復	路面修復數量(8~15M道路)		採孔蓋減量施工方式		人手孔蓋下地	平整度檢驗		人行道坑洞修補(預計)	人行道坑洞修補(完成)	行道樹新植(株)	行道樹修剪(株)	行道樹修剪(株)	路燈新設(蓋)	路燈修復(蓋)	公園樹木修剪(株)	公園樹木修剪(株)	公園或園道照明新設(蓋)	公園或園道照明修復(蓋)	特殊情況維護案件								
		(B)民眾通報(件)	(C)自行巡查(件)	(D)4小時以內修復(處)	(E)方正切割總計(處)	長度(m)	面積(m ²)	工程標案(件數)	新鋪道路總長(公里)	下地數(座)	已納入契約(件數)	驗收合格(件數)																				
市六區工程隊	623	100	523	620	3	779.10	13,995	2	0.449	6	1	1	10	10	0	235	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
北北屯工程隊	134	63	71	92	42	1,699	32,924	1	1	40	1	1	15	16	26	10	295			0	0	0	12	0	0	0	0	0	0			
山線工程隊	71	43	28	62	9	2,277	20,967	10	2.57	23	10	10	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
海線工程隊	225	24	201	225	0	3,275	46,654.87	1	1	35	2	2	2			609	0			73	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0
地區工程隊	1,505	21	1,484	1,505	0	445	4,678	0	0	0	0	0	0	0	0	773	0			59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
公園景觀維護科																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
路燈養護科																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
總計	2,558	251	2,307	2,504	54	8,474.5	119,218.79	14	5.177	104	14	14	27	28	26	1,627	295	0	0	132	0	0	15	0	0	0	0	0	1	0	3	0

統計時間：當月

一、各工程隊、公園景觀維護科及路燈養護科填報項目均含轄內區公所施作數量項目。

二、特殊情況維護案件：例如 A:路樹倒塌, B:路樹移植, C:協助因人手孔蓋產生噪音之處理(轉孔蓋權責單位處理), D:協助因管線單位施工導致道路下陷之處理(通知施工單位處理), E:協助因氣爆發生時之處理, F:協助因自來水管破裂時之處理, G:廣告、招牌張貼(立)於路燈桿之處理, H:公園遊憩設施修繕, I:公園廁所維護, J:公園運動設施修繕, K:其他(敘述情況)。