臺中市養護工程處—公共設施維護統計月報表(115年5月)

單位	(A)道路坑洞修補(處) A=B+C A=D+E	路面修復資訊來源		路面緊急修復完成時間		路面方正切割修復	採孔蓋減量施工方式		人手孔蓋下地	平整度檢驗		人行道坑洞修補(預計)	人行道坑洞修補(完成)	行道樹新植(株)	行道樹修剪(株)	災修 行道樹修剪(株)-公景維提報	路燈新設(盞)	路燈修復(盞)	公園樹木修剪(株)	災修 公園樹木修剪(株)	公園或園道照明新設(盞)	公園或園道照明修復(盞)	特殊情況維護案件										
		(B)民眾通報(件)-北北屯提報	(C)自行巡查(件)	(D)4小時以內修復(處)	(E)4小時以外修復(處)	方正切割總計(處)	工程標案(件數)	新鋪道路總長(公里)	下地數(座)	已納入契約(件數)	驗收合格(件數)												A 路樹倒塌	B 路樹移植	C 協助因人手孔蓋產生噪音之處理	D 協助因單位施工導致道路下陷之處理	E 協助因氣爆發生時之處理	F 協助自來水管破裂時之處理	G廣告、招牌張貼(立)於路燈桿之處理	H 公園設施修繕	I 公園廁所維護	J 公園運動設施修繕	K 其他(敘述情況)
市六區工程隊	802	152	650	800	2	2	3	0.16	12	1	1	10	10	0	216	1,420			0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北北屯工程隊	242	66	176	119	123	19	0	0.00	0	0	0	21	25	13	2,720	1,301			0	0	2	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
山線工程隊	1,837	37	1,800	1,832	5	6	5	1.15	20	0	0	0	0	0	285	721			30	0	9	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
海線工程隊	474	23	451	474	0	6	1	0.763	68	1	1	0	0	0	244	511			65	19	0	12	0	0	0	0	0	0	0	7	1	1	0
屯區工程隊	1,219	38	1,181	1,215	4	4	0	0.00	0	0	0	0	0	0	504	1,113			48	0	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公園景觀維護科																			2,306	1,782	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
路燈養護科																	2,089	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
總計	4,574	316	4,258	4,440	134	37	9	2.073	100	2	2	31	35	13	3,969	5,066	2,089	45	2,449	1,801	21	79	1	0	0	0	0	0	0	7	1	1	0