臺中市養護工程處—公共設施維護統計月報表(115年6月)

單 位	(A)道路坑洞修補(處) A=B+C A=D+E	路面修復資訊來源		路面緊急修復完成時間		路面方正切割修復	採孔蓋減量施工方式		人手孔蓋下地	平整度檢驗		人行道坑洞修補(預計)	人行道坑洞修補(完成)	行道樹新植(株)	行道樹修剪(株)	災修 行道樹修剪(株)-公景維提報	路燈新設(盞)	路燈修復(盞)	公園樹木修剪(株)	災修 公園樹木修剪(株)	公園或園道照明新設(盞)	公園或園道照明修復(盞)	特殊情況維護案件										
		(B)民眾通報(件)-北北屯提報	(C)自行巡查(件)	(D)4小時以內修復(處)	(E)4小時以外修復(處)	方正切割總計(處)	工程標案(件數)	新鋪道路總長(公里)	下地數(座)	已納入契約(件數)	驗收合格(件數)												A 路樹倒塌	B 路樹移植	C 協助因人手孔蓋產生噪音之處理	D 協助因管線施工導致道路下陷之處理	E 協助因氣爆發生時之處理	F 協助因自來水管破裂時之處理	G廣告、招牌張貼(立)於路燈桿之處理	H 公園遊憩設施修繕	I 公園廁所維護	J 公園運動設施修繕	K 其他(敘述情況)
市六區工程隊	883	260	623	883	0	5	3	0.293	6	0	0	8	8	0	0	0			0	243	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北北屯工程隊	141	82	59	134	7	5	2	0.18	11	2	2	11	11	0	1,413	1,417			0	0	0	0	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
山線工程隊	1,694	113	1,581	1,694	0	1	8	2.64	79	8	8	9	9	0	160	0			111	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
海線工程隊	617	71	556	617	0	0	1	0.4886	18	2	2	0	0	0	289	0			51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
屯區工程隊	1,468	95	1,373	25	1,443	25	0	0	112	0	0	0	0	0	647	0			64	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公園景觀維護科																			1,458	0	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
路燈養護科																	114	2,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
總計	4,803	621	4,192	3,353	1,450	36	14	3.602	226	12	12	28	28	0	2,509	1,417	114	2,428	1,684	243	3	220	19	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0