

臺中市養護工程處—公共設施維護統計月報表(115年7月)																																			
單 位	(A)道路坑洞修補(處) A=B+C A=D+E	路面修復資訊來源		路面緊急修復完成時間		路面方正切割修復	採孔蓋減量施工方式		人手孔蓋下地	平整度檢驗		人行道坑洞修補(預計)	人行道坑洞修補(完成)	行道樹新植(株)	行道樹修剪(株)	災修行道樹修剪(株)- 公景維護提報	路燈新設(盞)	路燈修復(盞)	公園樹木修剪(株)	災修公園樹木修剪(株)	公園或園道照明新設(盞)	公園或園道照明修復(盞)	特殊情況維護案件												
		(B)民眾通報(件)- 北北屯提報	(C)自行巡查(件)	(D)4小時以內修復(處)	(E)4小時以外修復(處)	方正切割總計(處)	工程標案(件數)	新鋪道路總長(公里)	下地數(座)	已納入契約(件數)	驗收合格(件數)												A 路樹倒塌	B 路樹移植	C 協助因人手孔蓋產生噪音之處理	D 協助因管線單位施工導致道路下陷之處理	E 協助因氣爆發生時之處理	F 協助因自來水管破裂時之處理	G廣告、招牌張貼(立)於路燈桿之處理	H 公園遊憩設施修繕	I 公園廁所維護	J 公園運動設施修繕	K 其他(敘述情況)		
市六區工程隊	769	177	592	769	0	5	8	0.935	12	2	2	10	10	0	0	0			0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北北屯工程隊	310	118	192	269	41	51	2	5	41	2	2	39	39	0	534	9			0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
山線工程隊	1,458	61	1,397	1,455	3	3	3	1.15	13	2	2	0	0	0	213	0			0	0	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
海線工程隊	685	45	640	685	0	10	3	1.2064	24	0	0	1	1	0	633	0			90	0	0	0	12	8	0	0	0	0	3	3	10	0	0	0	
屯區工程隊	1,344	60	1,284	1,319	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	525	0			98	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
公園景觀維護科																			1,667	0	6	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
路燈養護科																	163	2,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總計	4,566	461	4,105	4,497	69	94	16	8.051	90	6	6	50	50	0	1,905	9	163	2,164	1,855	210	16	142	22	8	0	0	0	0	3	3	10	0	0	0	