臺中市養護工程處—公共設施維護統計月報表(115年8月)

單位	(A)道路坑洞修補(處) A=B+C A=D+E	路面修復資訊來源		路面緊急修復完成時間		路面方正切割修復	採孔蓋減量施工方式		人手孔蓋下地	平整度檢驗		人行道坑洞修補(預計)	人行道坑洞修補(完成)	行道樹新植(株)	行道樹修剪(株)	災修 行道樹修剪(株)-公景維提報	路燈新設(盞)	路燈修復(盞)	公園樹木修剪(株)	災修 公園樹木修剪(株)	公園或園道照明新設(盞)	公園或園道照明修復(盞)	特殊情況維護案件										
		(B)民眾通報(件)-北北屯提報	(C)自行巡查(件)	(D)4小時以內修復(處)	(E)4小時以外修復(處)	方正切割總計(處)	工程標案(件數)	新鋪道路總長(公里)	下地數(座)	已納入契約(件數)	驗收合格(件數)												A 路樹倒塌	B 路樹移植	C 協助因人手孔蓋產生噪音之處理	D 協助因單位施工導致道路下陷之處理	E 協助因氣爆發生時之處理	F 協助自來水管破裂時之處理	G廣告、招牌張貼(立)於路燈桿之處理	H 公園遊憩設施修繕	I 公園廁所維護	J 公園運動設施修繕	K 其他(敘述情況)
市六區工程隊	708	128	580	706	2	3	6	0.17	126	2	2	11	11	0	234	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北北屯工程隊	188	66	122	171	17	23	13	3	66	8	8	33	33	0	609	110			0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
山線工程隊	1,201	57	1,144	1,196	5	6	10	2.8	63	2	2	0	0	0	181	0			7	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
海線工程隊	598	39	559	598	0	1	3	2.5008	13	3	3	0	0	0	194	0			46	0	0	25	0	0	0	0	0	0	5	0	6	4	0
屯區工程隊	1,511	72	1,439	1,504	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	681	0			62	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公園景觀維護科																			1,561	0	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
路燈養護科																	48	1,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
總計	4,206	362	3,844	4,175	31	40	32	8.581	268	15	15	44	44	0	1,899	110	48	1,702	1,676	0	8	153	5	0	0	0	0	0	5	0	6	4	0