臺中市養護工程處—公共設施維護統計月報表(115年9月)

單位	(A)道路坑洞修補(處) A=B+C A=D+E	路面修復資訊來源		路面緊急修復完成時間		路面方正切割修復	採孔蓋減量施工方式		人手孔蓋下地	平整度檢驗		人行道坑洞修補(預計)	人行道坑洞修補(完成)	行道樹新植(株)	行道樹修剪(株)	災修 行道樹修剪(株)-公景維提報	路燈新設(盞)	路燈修復(盞)	公園樹木修剪(株)	災修 公園樹木修剪(株)	公園或園道照明新設(盞)	公園或園道照明修復(盞)	特殊情況維護案件										
		(B)民眾通報(件)-北北屯提報	(C)自行巡查(件)	(D)4小時以內修復(處)	(E)4小時以外修復(處)	方正切割總計(處)	工程標案(件數)	新鋪道路總長(公里)	下地數(座)	已納入契約(件數)	驗收合格(件數)												A 路樹倒塌	B 路樹移植	C 協助因人手孔蓋產生噪音之處理	D 協助因單位施工導致道路下陷之處理	E 協助因氣爆發生時之處理	F 協助自來水管破裂時之處理	G廣告、招牌張貼(立)於路燈桿之處理	H 公園設施修繕	I 公園廁所維護	J 公園運動設施修繕	K 其他(敘述情況)
市六區工程隊	876	173	703	876	0	3	1	0.807	5	1	1	10	10	0	234	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北北屯工程隊	258	88	170	238	20	23	8	2.17	63	7	7	27	27	9	599	130			0	0	0	45	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
山線工程隊	1,594	78	1,516	1,594	0	1	9	1	59	1	1	0	0	0	165	0			0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
海線工程隊	577	53	524	577	0	2	2	0.6759	22	0	0	0	0	0	211	0			45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
屯區工程隊	989	64	925	988	1	1	0	0	209	0	0	0	0	0	668	0			45	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公園景觀維護科																			1,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
路燈養護科																	77	1,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
總計	4,294	456	3,838	4,273	21	30	20	4.967	358	9	9	37	37	9	1,877	130	77	1,704	1,664	0	2	50	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0