

工程名稱：溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程既有喬木健診情形及移植彙整表

編號	樹名	米高直徑 (公分)	樁號	建議處理方式 (移除/移植)	移植地點
1	羅漢松	7	1+261.93	移植	大東公園
2	茄苳	30	1+268.71	移植	大東公園
3	羅漢松	6	1+271.22	移植	大東公園
4	羅漢松	6	1+274.17	移植	大東公園
5	羅漢松	5	1+272.14	移植	大東公園
6	羅漢松	6	1+276.81	移植	大東公園
7	羅漢松	7	1+278.69	移植	大東公園
8	羅漢松	7	1+281.43	移植	大東公園
9	茄苳	43	1+271.43	移植	大東公園
10	羅漢松	7	1+283.3	移植	大東公園
11	羅漢松	5	1+282.96	移植	大東公園
12	羅漢松	6	1+279.23	移植	大東公園
13	羅漢松	6	1+278.44	移植	大東公園
14	羅漢松	6	1+278.67	移植	大東公園
15	羅漢松	7	1+279.19	移植	大東公園
16	羅漢松	6	1+282.19	移植	大東公園
17	落羽松	25	2+270.42	移植	大東公園
18	落羽松	17	2+273.7	移植	大東公園
19	落羽松	17	2+272.17	移植	大東公園
20	落羽松	9	2+273.49	移植	大東公園
21	落羽松	13	2+272.25	移植	大東公園
22	落羽松	12	2+273.86	移植	大東公園
23	落羽松	19	2+270.64	移植	大東公園
24	落羽松	14	2+273.08	移植	大東公園
25	落羽松	15	2+272.25	移植	大東公園
26	落羽松	12	2+272.75	移植	大東公園
27	中東海棗	30	2+610.93	移植	大東公園
28	中東海棗	35	2+613.89	移植	大東公園
29	蒲葵	26	2+629.95	移植	大東公園
30	羅漢松	8	2+634.66	移植	大東公園
31	羅漢松	8	2+642.49	移植	大東公園
32	羅漢松	11	2+646.41	移植	大東公園
33	羅漢松	6	2+654.54	移植	大東公園
34	中東海棗	26	2+660.39	移植	大東公園
35	羅漢松	7	2+662.74	移植	大東公園
36	羅漢松	9	2+662.56	移植	大東公園
37	中東海棗	30	2+667.27	移植	大東公園
38	中東海棗	31	2+674.25	移植	大東公園
39	中東海棗	30	2+678.67	移植	大東公園
40	中東海棗	35	2+681.72	移植	大東公園
41	中東海棗	30	2+683.69	移植	大東公園
42	羅漢松	6	2+692	移植	大東公園
43	羅漢松	5	2+696.56	移植	大東公園
44	羅漢松	9	2+697.14	移植	大東公園
45	紫薇	5	2+698.02	移植	大東公園

工程名稱：溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程既有喬木健診情形及移植彙整表

編號	樹名	米高直徑 (公分)	樁號	建議處理方式 (移除/移植)	移植地點
46	黃肉樹	6	2+704.51	移植	大東公園
47	黃肉樹	6	2+702.39	移植	大東公園
48	黃肉樹	6	2+702.12	移植	大東公園
49	黃肉樹	8	2+701.82	移植	大東公園
50	黃肉樹	6	2+699.04	移植	大東公園

註1:其餘喬木經樹木健檢生長狀況不佳(主體傾斜、病蟲害、中空腐朽、枯死等)，不予保留。

註2:部分工程範圍外喬木生長至工程範圍內部份，以修枝方式辦理。