

臺中市養護工程處—公共設施維護統計月報表(111年5月)

單 位 薰衣	道路坑洞 修補(處)	人手孔蓋下 地	路面修復資訊來源		路面緊急修 復完成時間	路面方 正切割 修復	路面修復數量(8-15M道路)		採孔蓋減量施工方 式		平整度檢驗												特殊情況維護案件												
				民眾通 報 (件)- 北北屯 提報	自行巡查 (件)	4小時以內 修復(處)	方正切 割總計 (處)	長 度	面 積	工程標 案(件 數)	新鋪道路 總長(公 里)	已納入 契約 (件數)											驗收合 格(件 數)	行道樹新 植 (株)	行道樹修 剪 (株)	災修 行道樹修剪 (株)	路燈新設 (盞)	路燈修復 (盞)	公園樹木 修剪(株)	災修 公園樹木 修剪(株)	公園或園 道照明新 設(盞)	公園或園 道照明修 復(盞)	A 路樹 倒塌	B 路樹 移植	C 協助 因人手 孔蓋產 生噪音 之處理
市六區工程隊	714	23	136	578	570	8	1,509	11,478	2	0.264	1	1	-	184	-	-	-	-	-	-	32	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北北屯工程隊	315	22	44	271	200	32	1,590	12,909	10	1,715	-	-	57	1162	1	-	-	-	-	1	30	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山線工程隊	926	37	56	870	864	6	907.2	5,903	5	2.118	-	-	-	333	997	-	-	224	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
海線工程隊	374	5	32	342	342	2	738.8	6,419.2	1	0.294	-	-	-	287	40	-	-	30	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
屯區工程隊	1,704	141	67	1,637	1,782	-	3,495.6	40,501	2	1.49	-	-	-	596	1,209	-	-	110	-	29	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公園景觀維護科	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,140	639	1	69	-	-	-	-	-	-	7	82	1	19	-	-	-	
路燈養護科	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	3,184	-	-	-		-	-	-	-	-	-	209	-	-	-	-	-	-	
總計	4,033	228	335	3,698	3,758	48	8,241	77,210.63	20	1,719.166	1	1	57	2,562	2,247	180	3,184	1,504	639	31	134	46	6	-	-	-	-	216	84	1	19	-	-	-	

統計時間：當月

一、各工程隊、公園景觀維護科及路燈養護科填報項目均含轄內區公所施作數量項目。

二、特殊情況維護案件：例如 A:路樹倒塌,B:路樹移植,C:協助因人手孔蓋產生噪音之處理(轉孔蓋權責單位處理),D:協助因管線單位施工導致道路下陷之處理(通 知施工單位處理),E:協助因氣爆發生時之處理,F:協助因自來水管破裂時之處理,G:廣告、招牌張貼(立)於路燈桿之處理,H:公園遊憩設施修繕,I:公園廁所維護,J:公園運動設施修繕,K:其他(敘述情況)。