

臺中市養護工程處—公共設施維護統計月報表(112年8月)

單位兼衣	道路坑洞修補(處)	人手孔蓋下地	路面修復資訊來源		路面緊急修復完成時間	路面方正切割修復	路面修復數量(8-15M道路)		採孔蓋減量施工方式		平整度檢驗		人行道坑洞修補(預計)	人行道坑洞修補(完成)	行道樹新植(株)	行道樹修剪(株)	災修行道樹修剪(株)	路燈新設(盞)	路燈修復(盞)	公園樹木修剪(株)	災修公園樹木修剪(株)	公園或園道照明新設(盞)	公園或園道照明修復(盞)	特殊情況維護案件															
		下地數(座)	民眾通報(件)-北北屯提報	自行巡查(件)	4小時以內修復(處)	方正切割總計(處)	長度	面積	工程標案(件數)	新鋪道路總長(公里)	已納入契約(件數)	驗收合格(件數)												A 路樹倒塌	B 路樹移植	C 協助因人手孔蓋產生噪音之處理	D 協助因管線單位施工導致道路下陷之處理	E 協助因氣爆發發生時之處理	F 協助因自來水管破裂時之處理	G 廣告、招牌張貼(立)於路燈桿之處理	H 公園遊憩設施修繕	I 公園廁所維護	J 公園運動設施修繕	K 其他(敘述情況)					
市六區工程隊	807	62	132	675	671	8	2,409.9	32,229.3	7	1.430	-	-	3	3	-	293	-	-	-	-	-	-	41	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北北屯工程隊	342	3	104	238	211	11	560.0	6,201	-	-	1	1	7	7	89	870	193	-	-	-	-	-	29	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山線工程隊	886	5	77	809	802	6	436	3,689	4	1.865	3	3	-	-	-	304	-	-	-	1,292	-	9	4	25	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
海線工程隊	274	47	46	228	270	14	2709.5	16418.6	1	1.39	-	-	2	2	-	203	-	-	-	35	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	3	-	-	
屯區工程隊	1,461	71	73	1,388	1,445	3	525.0	5,490.5	2	1.363	-	-	2	2	-	793	-	-	-	202	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
公園景觀維護科	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,843	-	2	336	-	-	-	1	22	274	2	-	-	-	-	-	-	-	8	
路燈養護科	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	3,408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
總計	3,770	188	432	3,338	3,399	42	6,640.4	64,028.3	14	6.044	4	4	14	14	89	2,463	193	27	3,408	4,372	-	25	438	59	4	-	-	-	1	263	282	4	3	8	-	-			

統計時間：當月

一、各工程隊、公園景觀維護科及路燈養護科填報項目均含轄內區公所施作數量項目。

二、特殊情況維護案件：例如 A:路樹倒塌,B:路樹移植,C:協助因人手孔蓋產生噪音之處理(轉孔蓋權責單位處理),D:協助因管線單位施工導致道路下陷之處理(通知施工單位處理),E:協助因氣爆發發生時之處理,F:協助因自來水管破裂時之處理,G:廣告、招牌張貼(立)於路燈桿之處理,H:公園遊憩設施修繕,I:公園廁所維護,J:公園運動設施修繕,K:其他(敘述情況)。